







REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PATZITE, ALDEA PALACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0130-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/03/24

	
<p>Foto 1: Inodoros, paredes y piso de servicios sanitarios 1 requieren mejoramiento.</p>	<p>Foto 2: Puertas de madera requieren cambio a puertas de metal.</p>
	
<p>Foto 3: Cubierta de techo y estructura portante en servicios sanitarios 1 requiere cambio.</p>	<p>Foto 4: Vista general de servicios sanitarios 1.</p>
	
<p>Foto 5: Cubierta de techo y estructura portante en area de pila requiere cambio.</p>	<p>Foto 6: Puerta y pila requieren mejoramiento.</p>

Turley Bex







Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia (CPAF)



Silvia Anali Orozco Chávez

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Silvia Anali Orozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PATZITE, ALDEA PALACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0130-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/03/24
			
Foto 7: Inodoros, paredes y piso de servicios sanitarios 2 requieren mejoramiento.		Foto 8: Puertas de madera requieren cambio a puertas de metal.	
			
Foto 9: Deposito de agua requiere cambio debido a que se encuentra en mal estado.		Foto 10: Canal de PVC requiere cambio.	
			

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la CAE



[Handwritten Signature]

Firma, sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Silvia Anali Orozco Cháiz
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO

DIPLAN