

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACULAM ALDEA XEJUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0137-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/24
			
Foto 1: Cubierta de lamina y estructura portante de techo requiere cambio.		Foto 2: Cubierta de lamina y estructura portante de techo requiere cambio.	
			
Foto 3: Cubierta de lamina y estructura portante de techo requiere cambio.		Foto 4: Cubierta de lamina y estructura portante de techo requiere cambio.	
			
Foto 5: Cubierta de lamina y estructura portante de techo requiere cambio.		Foto 6: Se requiere implementación de canales de agua y bajadas de agua pluvial.	



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Silvia Anali Orozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO
BIPLAN

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACULAM ALDEA XEJUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0137-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/24

<p>Foto 7: Se requiere implementación de canales de agua y bajadas de agua pluvial.</p>	<p>Foto 8: Se requiere implementación de canales de agua y bajadas de agua pluvial.</p>
<p>Foto 9: Vista general de modulo de aulas 1.</p>	<p>Foto 10: Vista general de modulo de aulas 1.</p>
<p>Foto 11: Evaluador con directora, docente e integrantes de OPF en modulo de aulas 1.</p>	<p>Foto 12: Evaluador con directora, docente e integrantes de OPF en interior de establecimiento.</p>

Firma y sello del Presidente de la OPF



Silvia Anali Orozco Chávez
TÉCNICO EVALUADOR DE CAMPO

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa