



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Palá, aldea Chuachinup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0140-43	FECHA:	6/9/2024



**FOTO 1.** Cuando se hizo la construcción de la cocina no se priorizó el muro de contención y las constantes lluvias lo pone en peligro.



**FOTO 2.** La construcción de la escuela se encuentra debajo de la comunidad y la calle cuando llueve la corriente entra en el patio.



**FOTO 3.** no cuenta con estufa normal de leña no esta repellado y no tiene torta de cemento.



**FOTO 4.** Aquí es donde se necesita el muro de contención porque solo esta relleno.



**FOTO 5.** no priorizaron el muro de contención y se encuentra los edificios en peligro.



**FOTO 6.** Donde esta la cocina no hay muro de contención y no esta pavimentado y es un peligro para la niñez.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público