

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xolcajá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0153-43	FECHA:	19/02/2024



Foto1: sustitución de piso de torta de concreto por azulejo, sustitución de puertas de madera por metal, sustitución de portones de metal.



Foto 2: sustitución de lamina por lamina troquelada, sustitución de ventana de madera por vidrio, sustitución de piso de torta de concreto por azulejo y repello en muro.



Foto 3: Implementación de plancha de concreto de patio.




Foto 4: sustitución de lamina, por lamina troquelada, sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 5: sustitución de piso de torta de concreto por azulejo.



Foto 6: Implementación de plancha de concreto de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público