

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIRIUCAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0162-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/03/24
 <p>Foto 1: Servicios sanitarios requieren cambio de inodoros.</p>		 <p>Foto 2: Servicios sanitarios requieren mejoramiento en piso y paredes.</p>	
 <p>Foto 3: Puertas de servicios sanitarios requieren mantenimiento.</p>		 <p>Foto 4: Sistema electrico iluminación requiere cambio.</p>	
 <p>Foto 5: Cubierta de techo y estructura portante requieren cambio.</p>		 <p>Foto 6: Cubierta de techo y estructura portante requieren cambio.</p>	
 <p>Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia</p>		 <p>Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa</p>	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIRIJCAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0162-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/03/24



Foto 7: Cubierta de techo y estructura portante requieren cambio.



Foto 8: Vista general de modulo de aulas.



Foto 9: Pared de modulo de aulas requiere cambio por pandeo.



Foto 10: Vista general de pared con daño.



Foto 11: Evaluador con directora y docente en interior de aulas.



Foto 12: Evaluador con directora y docente en interior de establecimiento.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF.
COMUNIDAD ESCOLAR EORM CHIRIJCAJA NAHUALA, SOLOLA

[Firma] Silvia Anali Orozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa.