

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHUIWONABAJ ALDEA CHUACHINUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0479-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/24
			
Foto 1: Inodoros requieren cambio y paredes, requieren pintura.		Foto 2: Inodoros requieren cambio y paredes, requieren pintura.	
			
Foto 3: Inodoros requieren cambio y paredes, requieren pintura.		Foto 4: Lavamanos requiere mejoramiento con azulejo.	
			
Foto 5: Piso requiere mejoramiento.		Foto 6: Puertas requieren mantenimiento.	

 Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHUIWONABAJ ALDEA CHUACHINUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0479-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/24

  

<p>Foto 7: Puertas requieren mantenimiento.</p>	<p>Foto 7: Paredes requieren pintura.</p>
<p>Foto 9: Se requiere instalación de porton principal.</p>	<p>Foto 10: Se requiere cambio de lamina por malla perimetral.</p>
<p>Foto 11: Evaluador con directora, docentes e integrantes de OPF en patio.</p>	<p>Foto 12: Evaluador con directora, docentes e integrantes de OPF en ingreso de establecimiento.</p>

  

--	--



Silvia Anali Orozco Chávez  
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO  
DIPLAN