







REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMACHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0484-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/03/24
			
Foto 1: Servicios sanitarios 1 requiere cambio de accesorios.		Foto 2: Lavamanos requiere cambio de llaves de chorro.	
			
Foto 3: Fosa septica requiere limpieza.		Foto 4: Servicios sanitarios 2 requiere cambio de de cubierta de techo.	
			
Foto 5: Servicios sanitarios 2 requiere cambio de inodoros.		Foto 6: Porton de ingreso requiere cambio por mala ubicación al abrirlo.	

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature] Silvia Anali Orozco Chávez
TÉCNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMACHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0484-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/03/24



Foto 7: Porton de ingreso requiere cambio por deterioro.



Foto 8: Estufa rural requiere mejoramiento.



Foto 9: Pila de cocina requiere cambio, por deterioro.



Foto 10: Puerta de cocina requiere mantenimiento y cambio de chapa.



Foto 11: Evaluador con directora e integrantes de OPF en servicios sanitarios 1.



Foto 12: Evaluador con directora e integrantes de OPF en ingreso de establecimiento.

[Firma manuscrita]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma manuscrita] Silvia Anali Orozco Chirino
TECNICO EVALUADOR

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa