

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAJOCA, ALDEA XOJOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0485-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/03/24
			
<p>Foto 1: Inodoros requieren cambio, paredes y piso requieren mejoramiento.</p>		<p>Foto 2: Mingitorio requiere mejoramiento con azulejo.</p>	
			
<p>Foto 3: Lavamanos requieren mejoramiento con llaves choro y azulejo.</p>		<p>Foto 4: Paredes de servicios sanitarios requieren pintura.</p>	
			
<p>Foto 5: Puertas de servicios sanitarios requieren mantenimiento.</p>		<p>Foto 6: Puertas principales de servicios sanitarios requieren cambio.</p>	

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OBE



[Firma] Anali Orozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAJOCA, ALDEA XOJOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0485-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/03/24



Foto 7: Cubierta de techo requiere cambio debido a material que tiene actualmente.



Foto 8: Cubierta de techo requiere cambio debido a material que tiene actualmente.



Foto 9: Cubierta de techo requiere cambio debido a material que tiene actualmente.



Foto 10: Cubierta de techo requiere cambio debido a material que tiene actualmente.



Foto 11: Evaluador con director y docentes en interior del establecimiento.



Foto 12: Evaluador con director y docentes en interior del modulo de aulas.

[Handwritten Signature]

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature] Sibilia Anali Orozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa