


HOJA 2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PASAC ALDEA XEJUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0486-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/07/24
			
Foto 1: Cambio de accesorios en inodoro, en servicios sanitarios I.		Foto 2: Mejoramiento de lavamanos, en servicios sanitarios I.	
			
Foto 3: Mejoramiento de piso y azulejo, en servicios sanitarios I.		Foto 4: Mejoramiento de servicios sanitarios, en servicios sanitarios I.	
			
Foto 5: Cambio de sanitario, en servicios sanitarios 2.		Foto 6: Mejoramiento de lavamanos, en servicios sanitarios 2.	

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familiares del Caserío Pasac Aldea Xejuyup, Nahualla Solola



Firma, Sello y No. Colegiado del Técnico Evaluador de Campo

Silvia Anali Orozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN

HOJA 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PASAC ALDEA XEJUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0486-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/07/24
			
<p>Foto 7: Mejoramiento de techo con cambio de lamina, mantenimiento de estructura portante y mejoramiento de sistema electrico.</p>		<p>Foto 8: Mejoramiento de techo con cambio de lamina, mantenimiento de estructura portante y mejoramiento de sistema electrico.</p>	
			
<p>Foto 9: Instalación de canal de aluzinc.</p>		<p>Foto 10: Mejoramiento de sistema electrico.</p>	
			
<p>Foto 11: Evaluador con integrantes de OPF en servicios sanitarios.</p>		<p>Foto 12: Evaluador con integrantes de OPF en modulo de aulas.</p>	

Firma y Sello del Presidente de la OPR


Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo
