

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PASAC ALDEA XEJUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0486-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/03/24
			
Foto 1: Cubierta de lamina y estructura portante requiere cambio, debido a deterioro e inclemencias del tiempo.		Foto 2: Cubierta de lamina y estructura portante requiere cambio, debido a deterioro e inclemencias del tiempo.	
			
Foto 3: Cubierta de lamina y estructura portante requiere cambio, debido a deterioro e inclemencias del tiempo.		Foto 4: Cubierta de lamina y estructura portante requiere cambio, debido a deterioro e inclemencias del tiempo.	
			
Foto 5: Cubierta de lamina y estructura portante requiere cambio, debido a deterioro e inclemencias del tiempo.		Foto 6: Torta de concreto en patio, requiere mejoramiento.	


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PASAC ALDEA XEJUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0486-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/03/24

	
Foto 7: Torta de concreto en patio, requiere mejoramiento.	Foto 8: Torta de concreto en patio, requiere mejoramiento.


	
Foto 9: Torta de concreto en patio, requiere mejoramiento.	Foto 10: Torta de concreto en patio, requiere mejoramiento.

	
Foto 11: Evaluador con director e integrantes de OPF en interior de establecimiento.	Foto 12: Evaluador con director e integrantes de OPF en ingreso del establecimiento.

	
---	--