

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POCHOL ALDEA XEJUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0532-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/03/24
			
<p>Foto 1: Cubierta de techo, estructura portante y sistema electrico iluminación requiere cambio.</p>		<p>Foto 2: Cubierta de techo, estructura portante y sistema electrico iluminación requiere cambio.</p>	
			
<p>Foto 3: Cubierta de techo, estructura portante y sistema electrico iluminación requiere cambio.</p>		<p>Foto 4: Cubierta de techo, estructura portante y sistema electrico iluminación requiere cambio.</p>	
			
<p>Foto 5: Cubierta de techo, estructura portante y sistema electrico iluminación requiere cambio.</p>		<p>Foto 6: Cubierta de techo, estructura portante y sistema electrico iluminación requiere cambio.</p>	

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Silvia Anali Onozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POCHOL ALDEA XEJUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0532-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/03/24



Foto 7: Vidrios de ventanas requieren colocación.



Foto 8: Vidrios de ventanas requieren colocación.



Foto 9: Vista lateral de modulo de aulas.



Foto 10: Vista general de modulo de aulas.



Foto 11: Evaluador con directora, docentes e integrantes de OPF en modulo de aulas.



Foto 12: Evaluador con directora, docentes e integrantes de OPF en ingreso del establecimiento.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

