

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TZAMABAJ, ALDEA PALACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-2848-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/24
			
Foto 1: Cubierta de lamina y estructura requieren mejoramiento,		Foto 2: Cubierta de lamina y estructura requieren mejoramiento,	
			
Foto 3: Cubierta de lamina y estructura requieren mejoramiento,		Foto 4: Cubierta de lamina y estructura requieren mejoramiento,	
			
Foto 5: Cubierta de lamina y estructura requieren mejoramiento,		Foto 6: Cubierta de lamina y estructura requieren mejoramiento,	
 Firma y sello del Presidente de la Escuela		 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa	



REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TZAMABAJ, ALDEA PALACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-2848-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/24
			
Foto 7: Cubierta de lamina y estructura requieren mejoramiento,		Foto 8: Cubierta de lamina y estructura requieren mejoramiento,	
			
Foto 9: Cubierta de lamina requiere implementación de canales de agua pluvial.		Foto 10: Cubierta de lamina requiere implementación de canales de agua pluvial.	
			
Foto 11: Evaluador con directora, docentes e integrantes de OPF en modulo interior de establecimiento.		Foto 12: Evaluador con directora, docentes e integrantes de OPF en modulo interior de establecimiento.	
 Firma y sello del Presidente de la OEA		 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa	
			