

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHICOCAB, ALDEA PAQUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-2852-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/03/24
			
Foto 1: Servicios sanitarios requieren meramiento con pintura.		Foto 2: Puertas de servicios sanitarios requieren mantenimiento.	
			
Foto 3: Cubierta de lamina de servicios sanitarios requieren mejoramiento.		Foto 4: Servicios sanitarios se encuentran en un area descubierta requieren circulación.	
			
Foto 5: vista general de servicios sanitarios.		Foto 6: Puertas de modulo de aulas 1 requieren mantenimiento.	

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la E.O.R.M.



[Handwritten Signature]

Firma, Sello y No. de Colegiado del

Silvia Anali Orozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO

Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHICOCAB, ALDEA PAQUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-2852-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/03/24




Foto 7: Cubierta de lamina de modulo de aulas requieren mejoramiento.



Foto 8: Cubierta de lamina de modulo de aulas requieren mejoramiento.



Foto 9: Sistema electrico requiere mejoramiento.



Foto 10: Cubierta de lamina de modulo de aulas requieren mejoramiento.



Foto 11: Evaluador con directora e integrantes de OPF en servicios sanitarios.



Foto 12: Evaluador con directora e integrantes de OPF en modulo de aulas 1.

José

Firma y sello del Presidente de la O.R.M.



Silvia Anali Orozco Chaves

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Silvia Anali Orozco Chaves
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN