

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHILOPIZAP, ALDEA PALACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-2942-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/24
			
Foto 1: Estructura de techo y cubierta de lamina de cocina requiere cambio.		Foto 2: Meson de cocina requiere mejoramiento.	
			
Foto 3: Estufa rural requiere mejora.		Foto 4: Puerta de madera en cocina requiere cambio.	
			
Foto 5: Pila requiere cambio.		Foto 6: Pared cuenta con pandeo por lo que requiere mejoramiento.	

Isabela

Firma y sello del Presidente de



*Silvia Anali Orozco Chávez*

Silvia Anali Orozco Chávez  
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHILOPIZAP, ALDEA PALACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-2942-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/24



Foto 7: Sistema electrico en modulo de aulas requiere mejoramiento.



Foto 8: Sistema electrico en modulo de aulas requiere mejoramiento.



Foto 9: Sistema electrico en modulo de aulas requiere mejoramiento.




Foto 10: Sistema electrico fuerza en modulo de aulas requiere mejoramiento.



Foto 11: Evaluador con director e integrantes de OPF en interior de aulas.



Foto 12: Evaluador con director e integrantes de OPF en identificacion del establecimiento.

  
 Firma y sello del Presidente de la



  
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Silvia Anali Orozco Chávez  
 TECNICO EVALUADOR DE CAMPO  
 DIPLAN