

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chirjisacasiguan, Aldea Tz'amjuyub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-3010-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Instalar piso ceramico para mayor higiene, con un area de 64 metros cuadrados



Foto 2: Instalar piso ceramico para facilitar la limpieza, con un area de 64 metros cuadrados



Foto 3: En este punto se contempla la construcción del muro perimetral



Foto 4: El muro perimetral que tiene un area de 114 metros cuadrados y evita la erosión del suelo.



Foto 5: A unos 20 metros en el lado este, (en dirección al frente de la escuela se encuentra un barranco que la escuela esta contribuyendo que la coarentada de agua este eroslonando el suelo.



Foto 6: Aquí pensamos invertir la mayor parte del dinero para evitar que poco a poco se esté yendo la tierra y evitar que poco a poco se agrande el barranco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP



Firma y Sello Director Centro Educativo

