

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xetinanit I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0219-43	FECHA:	10/05/2024



Foto 1. Sustitución de inodoro y accesorio (inodoro para niños de preprimaria)



Foto 2: Reparación de muro perimetral y colocación de malla galvanizada.



Foto 2. reparación de muro perimetra y colocación de malla calvanizada.



Foto 3. Plancha de concreto de patio. Area de juego para alumnado.



Foto 4. Reparación de cocina, sustitución de piso de concreto.



Foto 4. repello y cernido de pared de cocina (interior)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

