

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sotolá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paquip, Santa Clara La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-0244-43	FECHA:	06/09/2024



Foto 1: La carencia de servicios sanitarios en el establecimiento afecta la salud de los estudiantes, por lo que, se tiene la necesidad de mantenimiento adecuado.



Foto 2: La pared esta deteriorado, por lo que la humedad causa molestias a la salud de los estudiantes.



Foto 3: El techo de las aulas sufre de problemas de filtración, encharcamientos y la tubería de bajadas de agua pluviales quebrados.



Foto 4: Dentro de las aulas sufre de filtraciones de agua, afectando la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.




Foto 5: El servicio de la pila es deficiente, debido a que no tiene instalación de drenaje.




Foto 6: se reposa el agua de la pila, afectando la entrada y salida del docente y de los estudiantes, por lo que se necesita la instalación de tuberías de desagüe.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hoy 2 fotos nuevas y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPA


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paquip, Santa Clara La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-0244-43	FECHA:	06/09/2024



Foto 1: La carencia de servicios sanitarios en el establecimiento afecta la salud de los estudiantes, por lo que, se tiene la necesidad de mantenimiento adecuado.



Foto 2: La pared esta deteriorado, por lo que la humedad causa molestias a la salud de los estudiantes.



Foto 3: El techo de las aulas sufre de problemas de filtración, encharcamientos y la tubería de bajadas de agua pluviales quebrados.




Foto 4: Dentro de las aulas sufre de filtraciones de agua, afectando la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.




Foto 5: El servicio de la pila es deficiente, debido a que no tiene instalación de drenaje.




Foto 6: se reposa el agua de la pila, afectando la entrada y salida del docente y de los estudiantes, por lo que se necesita la instalación de tuberías de desague.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---