



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panucá, Cantón Chuisolís
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-08-0014-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Reparación de ventanas de las aulas, pintada de marcos de ventana y cambios de vidrios rectangulares.



Foto 2: Mantenimiento de piso de granito (Pulido y lustrado).



Foto 3: Devastos de pisos en las aulas, corredor y salon de la escuela, por resaltos milimetricos de pisos de granito.



Foto 4: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal de las aulas.



Foto 5: Reparación de muro de contención, ya que es peligroso para los alumnos.



Foto 6: Reparación de estufa rural, colocación de azulejos, cambio de plancha de tres homillos y cambio de tubos de chimenea.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público