

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SAN ANDRES SEMETABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TOCACHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0005-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/2024

 <p>Foto 1: .INGENIERO JUNTO A INTEGRANTES DE OPF Y DIRECTORA</p>	 <p>Foto 2: MALLA EN MAL ESTADO</p>
 <p>Foto 3: FALTA DE FLUIDO ELECTRICO Y AREA DONDE SE IMPLEMENTARA VENTANA</p>	 <p>Foto 4: LAMINA PORTANTE DAÑADA CON AGUJEROS Y AREA DONDE SE REALIZARA DEMOLISIÓN DE MURO</p>
 <p>Foto 5: POLLETON PEQUEÑO Y MUROS MANCHADOS</p>	 <p>Foto 6: AREA DONDE SE IMPLEMENTARA MESA DE CONCRETO</p>



[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

ING. MARXELA A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
DEPARTAMENTO: SOLOLA	MUNICIPIO: SAN ANDRES SEMETABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CASERIO TOCACHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 07-09-0005-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 13/03/2024
<p>Foto 7: TUBOS Y MALLA PERIMETRAL EN MAL ESTADO</p>	<p>Foto 8: PROFESIONAL EN EL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTO</p>
<p>Foto 9: MALLA PERIMETRAL DAÑADA EN PARTE LATERAL</p>	<p>Foto 10: PISO DE CONCRETO RAJADO</p>
<p>Foto 11: ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA CON MARCAS DE HUMEDAD</p>	<p>Foto 12: PUERTA DAÑADA EN MÓDULO 1</p>



Firma y sello del Presidente de la OPF

ING. MARXELA. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11.709

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Impacto del Proyecto