



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SAN ADRES SEMETABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MARIA DEL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0259-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/2024
 <p>Foto 1: .INGENIERO JUNTO A INTEGRANTES DE OPF Y DIRECTOR</p>		 <p>Foto 2: PARTE EXTERIOR DE MÓDULO DE AULAS CON LAMINA EN MAL ESTADO</p>	
 <p>Foto 3: VISTA LATERAL DE TECHO DE MÓDULO 1 DAÑADO</p>		 <p>Foto 4: VIGAS PODRIDAS</p>	
 <p>Foto 5: ESTRUCTURA DE MADERA CON MOHO Y PODRIDAS</p>		 <p>Foto 6: VISTA LATERAL DERECHA A MÓDULO DE AULAS CON TECHO TOTALMENTE DAÑADO</p>	



[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]
ING. MARXELA A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709
Firma, Sello y No. de Colegado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SAN ADRES SEMETABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MARIA DEL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0259-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/2024
<p>Foto 7: VISTA TRASERA DE MÓDULO CON LAMINA EN MAL ESTADO</p>		<p>Foto 8: EVALUADOR DE CAMPO EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO</p>	
<p>Foto 9: ESTRUCTURA PORTANTE DAÑADA EN PASILLO Y AULAS</p>		<p>Foto 10: LAMINAS CON AGUJEROS</p>	
<p>Foto 11: ESTRUCTRUA EN MAL ESTADO</p>		<p>Foto 12: VISTA FRONTAL A MÓDULO 1, LAMINAS CON CORROSIÓN</p>	



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Estructurista de Soloma del Profesional

ING. MARXEL A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11.709