



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Panajachel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Calle 0-66 zona 3 Barrio Jucanyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-10-0275-43	FECHA:	20/02/2024



Estructura de ventas oxidadas y no permiten el ingreso de luz suficiente.



Actual estructura de ventanas que no permiten el ingreso suficiente de luz y de oxigenación debido a que no son corredizas.



Pared afectada por la humedad, que necesita una resanación.



Fachada de la escuela que requiere de un repello y blanqueado completo.





Paredes de la escuela que requieren de pintada, debido a que la actual pintura ya se encuentra desgastado.



Paredes con manchas y desgaste de la pintura .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar


ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
JUNTA ESCOLAR
BARRIO JUCANYA
PANAJACHEL, SOLOLA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
BARRIO JUCANYA
PANAJACHEL SOLOLA