

| REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| DEPARTAMENTO | SOLOLA | MUNICIPIO | SANTA CRUZ LA LAGUNA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | CASERIO CHAQUJ-CHOY |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 07-14-0001-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN | 7/08/2024 |
| | | | |
| Foto 1: INGENIERO EN LA RECEPCION DEL REMOZAMIENTO | | Foto 2: APLICACIÓN DE EMPAÑUELA EN LOSA | |
| | | | |
| Foto 3: MEJORAMIENTO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE BLOCK Y MEJORAMIENTO DE GRADAS. | | Foto 4: VISTA LATERAL DEL MEJORAMIENTO DE MURO Y EMPAÑUELADO DE LOSA | |
| | | | |
| Foto 5: EMPAÑUELADO DE LOSA | | Foto 6: EMPAÑUELADO DE LOSA Y MEJORAMIENTO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE BLOCK | |

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 COMITÉ OFI
 CONSEJO DE PADRES
 DE FAMILIA
 CASERIO CHAQUJ-CHOY
 SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA

Firma y sello del Presidente de la OFI

ING. MARXELA MÉNDEZ
 INGERIERO CIVIL
 COLEGIADO 11,709



HOJA 3/3

| REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE | | | |
|---|---------------|--|----------------------|
| DEPARTAMENTO | SOLOLA | MUNICIPIO | SANTA CRUZ LA LAGUNA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EORM | DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO | CASERIO CHAQUIJ-CHOY |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 07-14-0001-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN | 7/08/2024 |
|  | |  | |
| <p>Foto 7: .PROFESIONAL EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO</p> | | <p>Foto 8: VISTA PARTE TRASERA DEL MEJORAMIENTO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE BLOCK</p> | |
|  | |  | |
| <p>Foto 9: VISTA LATERAL DEL EMPAÑUELADO DE LOSA</p> | | <p>Foto 10: MEJORAMIENTO DE GRADAS DE CONCRETO</p> | |
|  | |  | |
| <p>MEJORAMIENTO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE BLOCK</p> | | <p>Foto 12: MEJORAMIENTO DE GRADAS</p> | |



[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
ING. MARXELA A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709