



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

P.M. FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Soledad	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Panacal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panacal aldea Panyeban Municipio San Juan La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0005-43	FECHA:	6/09/2024



FOTO 1: Paredes deterioradas, descoloridas y engrietadas de modulo cocina.



FOTO 2: Plancha oxidada y picada, tubos de chimenea y salida de agua quebrados, utensilios de cocina deteriorados



FOTO 3: Ampliación de muros en cocina, debido a que las dimensiones actuales estan reducidas.



FOTO 4: Inodoros inservible, tragantes pluviales sin rejilla, paredes manchadas y puertas descoloridos.



FOTO 5: Deposito de agua deshabilitado por falta de accesorios y lavamanos sin accesorios.



FOTO 6: La puerta de cocina y baños con oxido y descoloridos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales con el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la COMEDUCA-ALDEA PANAYEBAN SAN JUAN LA LAGUNA, SOLEDAD



Firma y Sello Director Centro Educativo PANAYEBAN

