









**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



PRM-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Colón	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Inicial Bilingüe Intercultural CEIBI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Panajaquim, San Juan La Laguna.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0017-42	FECHA:	05/04/2024

	
Foto 1: Patio de escuela en socavamiento.	Foto 2: Camisamiento en dirección a entrada de aula en mal estado.
	
Foto 3: Gradas de acceso principal a aulas deteriorado y con dimensiones inadecuadas.	Foto 4: Área de patio en desprendimiento debido por falta de conducción de aguas pluviales.
	
Foto 5: En fachada de aulas no cuenta con cubierta bolidizo de protección, el cual, en temporadas de invierno la entrada principal es inundada.	Foto 6: En fachada frontal de aulas no cuenta con barandal de metal de protección, el cual pautira el estado físico de los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales al número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---