











SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MINICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANVEDAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0913-43	FECHA:	06/04/2014

 <p>Foto 1: Sustitución de láminas de un salón de clases de la escuela No.2 y sustitución de láminas de los baños.</p>	 <p>Foto 2: Sustitución de láminas de cuatro salones de la escuela No.1.</p>
 <p>Foto 3: Sustitución de láminas y costaneras de metal del salón de educación física de la escuela No.1.</p>	 <p>Foto 4: Mantenimiento de techo del graderío de la escuela No.2.</p>
 <p>Foto 5: Sustitución de láminas de la escuela No.1.</p>	 <p>Foto 6: Pintura de paredes de la escuela No. 2.</p>

 Firma y sello del Presidente del Consejo de la Junta Escolar	 JUNTA ESCOLAR	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 DIRECCIÓN
---	--	--	--