



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atilán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Mateo Herrera No. 1 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xechivoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-2456-43	FECHA:	20/02/2024



Sobre la reparación del cableado electrico todas las aulas no estan instaladas la energia en una forma adecuada y profesionalmente es un peligro para la niñez educativa.



Cambio de mombillas en todas las aulas porque es importante cuando en tiempo de invierno



Las laminas estan deterioradas y cuando llueve entran agua es importante cambiarlos para proteger a los niños.



Estas laminas ya tiene muchos ollos donde se han cubiertos por tapagotera



Cambio de ventanas porque ya no se pueden habrir por los años que llevan en la escuela nunca se ha cambiado



Cuando hay mucho calor no se pueden habrir las ventanas es importante el aire para tener ambiente agradable de los niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

