



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUE	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. U. M JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA ACEITUNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0035-43	FECHA:	8/10/2024



Foto1: Sustición de porton de porton de estructura metalica.



Foto 2: Sustitución de piso de granito por pizo cerámico.



Foto 3: Sustitición de inodoro, sustitición de piso cerámico por piso cerámico y zócalo.




Foto 4: Suministro de gabinte de concreto.



Foto 5: Reparación y pintura de puertas metálicas.



Foto 6: Sustitución de lámina y estructura metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA ACEITUNO
FECHA:	8/10/2024		




Foto 7: Sustrucción de canales.



Foto 8: Reparación y pintura de balcones.



Foto 9: Sustrucción e instalación de canales y pintura del establecimiento.




Foto 10: Limpieza de cisterna, sustitución de lámina, estructura metálica y pintura.



Foto 11: Reparación de filtraciones.




Foto 12: Sustrucción de baranda por puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo