



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL "Lic. Julio César Méndez Montenegro" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SANTA CRISTINA ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0069-45	FECHA:	20 DE MAYO DE 2024



Foto1: ES NECESARIO HACER CUNETETA PARA QUE EL AGUA NO SUBA A LA BANQUETA Y NO ENTRE A LOS CORREDORES DEL INSTITUTO



Foto 2: FOTOGRAFIA DONDE ILUSTRAMOS DONDE ENTRA EL AGUA PLUVIAL AL INSTITUTO POR NO CONTAR CON CUNETETA.



Foto 3: REFLEJAMOS EL AGUA DE ARTES PLASTICAS QUE NO CUENTA CON BALCON Y ES NECESARIO PARA RESGUARDAR MATERIAL DE TRABAJO.



Foto 4: REFLEJAMOS AULAS DEL PRIMER MODULO QUE NO CUENTAN CON BALCON.



Foto 5: ILUSTRAMOS LA REJILLA DE LA ENTRADA PRINCIPAL LA CUAL SE PRETENDEN AMPLIAR PARA MEJOR CAPTACION DEL AGUA PLUVIAL



Foto 6: FOTOGRAFÍA DONDE SE REFLEJA EL TAMAÑO DE LA REJILLA LA CUAL ES ES NECESARIO LA AMPLIACION PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

