



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE **POSTERIOR** SUCHITEPEQUEZ DEPARTAMENTO: MAZATENANGO MUNICIPIO: NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: EODP ANEXA A EORM CASERÍO JAPÓN NACIONAL VÍA TAHUEXCO CÓDIGO DEL

FECHA:



Foto 1: Reparación de sistema eléctrico en corredores.

10-01-2599-42



09/09/2024

Foto 2: Mantenimiento de puertas.



Foto 3: Mantenimiento de baranda en el contorno de los baños.



Foto 4: Mantenimiento en el portón de la entrada, ya que se el soporte que tenia no era el adecuado y se desprendió.




Foto 5: Sustitución de piso y de asulejo en las mesas.



Foto 6: Sustitución de puerta.

molinosalinos rollela
Firma y sello del Presidente de la OPF



co Educativo Público

