

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPÉQUEZ | MUNICIPIO:                     | CUYOTENANGO              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON CHACALTE APARICIO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-02-0111-42 | FECHA:                         | 9/09/2024                |



Foto 1: Losa de banquetta



Foto 2: Losa en banquetta



Foto 3: area de bodega donde se colocara rotoplan




Foto 4:






Foto 5: Sustitución de pilas



Foto 6: Sustitución de canales de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p><b>BAMA</b></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p> |  | <br><p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |  |
|--|---|--|---|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPÉQUEZ | MUNICIPIO:                     | CUYOTENANGO              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON CHACALTE APARICIO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-02-0111-42 | FECHA:                         | 9/09/2024                |



Foto 1: sustitucion de canales de agua pluvial



Foto 2: remozamiento de area de cocina



Foto 3: area de loza de patio en entrada de establecimiento



Foto 4: area de loza de patio en entrada de establecimiento



Foto 5: mantenimiento a puertas de baños



Foto 6: mantenimiento a puertas de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p><b>BAMA</b><br/>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> |  | <p><i>[Signature]</i><br/>Firma y Sello Director Centro Educativo P...</p> |  |
|---|---|--|---|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPÉQUEZ | MUNICIPIO:                     | CUYOTENANGO              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON CHACALTE APARICIO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-02-0111-42 | FECHA:                         | 9/09/2024                |



Foto 1: sustitución de malla en area perimetral de establecimiento



Foto 2: sustitucion de malla en area perimetral de establecimiento



Foto 3: Mantenimiento al area de lavamanos



Foto 4: repello de pared



Foto 5: sustitución de portón de entrada de establecimiento



Foto 6: sustitución de portos de entrada de establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |  |
|--|--|
| <p><b>BAMA</b></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--|--|

