

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PROF. JORGE ARTURO REYES CEBALLOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN BRISAS DE XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-1776-43	FECHA:	11/12/2024



Foto 7: se realizó la instalación de la base metálica en el módulo de los baños para poder colocar el rotoplas. Ya que no contaba con la misma.



Foto 8: Se realizó la instalación de los tubos galvanizados en el área deportiva, generando así un ambiente adecuado y evitando que los rayos del sol peguen fuerte cuando los niños realicen sus actividades deportivas.



Foto 9: Se realizó la instalación de ventanas de vidrio y el levantamiento del muro de los salones de cuarto primaria.



Foto 10: Se realizó la colocación de azulejo a todo el gabinete que se encuentra en la cocina. Mejorando así este ambiente.



Foto 11: Suministro e instalación de ventanas de metal con vidrio en el salón de segundo primaria, en el segundo nivel de la escuela.



Foto 12: Se realizó el refuerzo en el muro perimetral de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PROF. JORGE ARTURO REYES CEBALLOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN BRISAS DE XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-1776-43	FECHA:	11/12/2024



Foto 1: Se realizó el cambio de toda la lámina de la cocina de la escuela, logrando así mejorar el ambiente en dónde las madres cocinarán los alimentos para los niños y niñas.



Foto 2: Se realizó el cambio de la estructura de madera por estructura metálica, para colocar las láminas nuevas, mejorando así aún más el ambiente en la cocina.




Foto 3: Instalación completa de las parrillas en las estufas rurales, ya que no contaba con las mismas.



Foto 4: Se realizó la reparación completa de la pared que está cerca de los baños, evitando así riesgos con los niños y niñas, al mismo tiempo logrando una mejora en infraestructura.




Foto 5: Se realizó la instalación del rotoplas en el área de los baños que no contaba con lo mismo.



Foto 6: Se azulejó por completo la pila de la cocina. Mejorando así el área y la higiene para cuando se inicie a cocinar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las hojas de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

