

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | SUCHITEPÉQUEZ | MUNICIPIO: | SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM COMUNIDAD LICENCIADO ARGUETA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD LICENCIADO ARGUETA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-03-0008-43 | FECHA: | 26/11/2024 |



Foto 1: Suministro de lámina por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 3: Suministro de rejilla



Foto 4: Suministro de puertas de metal de gabinete, Sustitución de estufa rural completa incluye chimenea y plancha de metal, Pintura





Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto por cerámico en 4 baños, Suministro de azulejo en 4 baños,



Foto 6: Mano de obra de sustitucion de piso de torta por ceramico en 2 aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la COMUNIDAD |  Firma y Sello Director Centro |
|---|---|

