



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP LABOR PINAL DEL RIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PINAL DEL RIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0002-42	FECHA:	9/09/2024



SUMINISTRO DE PARED PARA EVITAR FILTRACION DE AGUA



SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO Y DE FUERZA



SUMINISTRO DE LOSA PARA EVITAR FILTRACION DE AGUA EN AULAS



REPARACION DE PORTON, (SUSTITUCION DE VISAGRAS, LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA)



REPELLO EN MUROS E IMPERMEABILIZACIÓN DE PARED EN AULA PARA EVITAR FILTRACION DE AGUA



NIVELACION DE TORTA DE CONCRETO E INSTALACION DE PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vicky Maylen Cap Sapon
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

