
## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministration de Educación
G 9 1 9 9 9 1 1
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE X POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLOI
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP LABOR PINAL DEL RIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PINAL DEL RIO
CÓDIGO DEL	10-05-0002-42	FECHA:	19/11/2024



SUMINISTRO DE PARED PARA EVITAR FILTRACION DE AGUA



SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO Y DE FUERZA




SUMINISTRO DE LOSA PARA EVITAR FILTRACION DE AGUA EN AULAS



REPARACION DE PORTON, (SUSTITUCION DE VISAGRAS, LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA)



REPELLO EN MUROS E IMPERMEABILIZACIÓN DE PARED EN AULA PARA EVITAR FILTRACION DE AGUA



NIVELACION DE TORTA DE CONCRETO E INSTALACION DE PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público