



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLOI
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP LABOR PINAL DEL RIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PINAL DEL RIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0002-42	FECHA:	3/03/2024



SUMINISTRO DE PARED PARA EVITAR FILTRACION DE AGUA , FINALIZADO




SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO Y DE FUERZA, FINALIZADO.



SUMINISTRO DE LOSA PARA EVITAR FILTRACION DE AGUA EN AULAS, FINALIZADO



REPARACION DE PORTON, (SUSTITUCION DE VISAGRAS, LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA)



REPELLO EN MUROS E IMPERMEABILIZACIÓN DE PARED EN AULA PARA EVITAR FILTRACION DE AGUA



NIVELACION DE TORTA DE CONCRETO E INSTALACION DE PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

VICKY MARIENY CAP JAPON

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

