

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL ÍDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LABOR LA AURORA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR LA AURORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0005-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1. Sumistro e instalación de puertas metálicas en cocina



Foto 2. Sustitución de estructura y lámina



Foto 3. Suministro e instalación de azulejo




Foto 4: Pintura Exterior



Foto 5: Suministro e instalación de azulejo y gabinetes en mesa de trabajo






Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LABOR LA AURORA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR LA AURORA
CÓDIGO DEL	10-05-0005-43	FECHA:	9/09/2024




Foto1: Sustrucción de portón de metal corredizo



Foto 2: Pintura Exterior



Foto 3: Pintura Exterior



Foto 4: Sustrucción de gabinete






Foto 5: Sustrucción de accesorios depósito de agua



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	suchitepequez	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL IDOLO
NOMBRE DEL	EORM Labor La AURORA	DIRECCIÓN DEL	LABOR LA AURORA
CÓDIGO DEL	10-05-0005-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Sustitución de estufa rural (completa)




Foto 2: Sustitución de Pintura Exterior



Foto 3: Sustitución de puerta para cocina



Foto 4: Sustitución de azulejo para fachada de escenario





Foto 5: Pintura Interior




Foto 6: Sustitución de Portón de metal Corredizo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

