



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LABOR SAN JUAN LA PAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0006-43	FECHA:	9/09/2024



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL Y CAMBIO DE LAMINA



REMODELACION DE MESA DE TRABAJO E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL



REPARACION DE SISTEMA ELECTICO COMPLETO EN LA COCINA



SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL POR PORTON DE METAL CORREDIZO. INCLUYE CARRILERA



VISAGRAS DEL PORTAN ESTAN QUEBRADAS DE LA BASE



SUSTITUCIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO POR CONCRETO. EN AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LABOR SAN JUAN LA PAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0006-43	FECHA:	09/09/2024



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL Y CAMBIO DE LAMINA



REMODELACION DE MESA DE TRABAJO E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL



REPARACION DE SISTEMA ELECTICO COMPLETO EN LA COCINA



SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL POR PORTON DE METAL CORREDIZO. INCLUYE CARRILERA



VISAGRAS DEL PORTAN ESTAN QUEBRADAS DE LA BASE



SUSTITUCIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO POR CONCRETO. EN AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Q.E.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público