## Ministerio de Educación

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	x POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL ÍDOLO
NOMBRE DEL	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL FRESNILLO
ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL	10-05-0023-42	FECHA:	05/12/2024
ESTABLECIMIENTO:		(S)	
	on de estufa rural completa, cernido y repello en	Foto 14: Sustitud	ción de mueble de cocina de madera por concreto y
chimenea		azulejo	
Foto 15: Reparació	on de pared y columna en cocina	Foto 16: Suminis de cocina	stro de repello, cernido e impermiabilización en paredes
Foto 17: Sustitució	ón de cableado eléctrico y sus accesorios	Foto 18: Sustitu- lámina calibre 20	ción de estructura de madera por metal y lámina por
	José Cy		OFFICIAL AUG
Observación: Si es necesa	ario se pueden agregar hojas adicionales y actualicar el número de	nejas.	A DIDECTAL X
Paulino	OF MOYALS M. WISTERN RE PRINCIPAL WISTERN RE PRINCIPAL WISTERN RE PRINCIPAL WISTERN RE PRINCIPAL REPORT OF THE PRINCIPAL REPOR	uchitea	DIRECCIÓN E



## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

			Control Principal Control Cont
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL ÍDOLO
OMBRE DEL STABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL FRESNILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0023-42	FECHA:	05/12/2024
Foto19: Sustitució	on de azulejo y reparación de paredes	Foto 20: Sustitu	ción de lavamanos y sanitarios
	on de estructura de metal por metal y reparac, lámparas, conectores y apagadores	ión de Foto 22: Sustitu calibre 26	ción de láminas troqueladas por láminas troqueladas
	in de torta de cemento por piso cerámico	Foto 24: Sustitu	ución de portón
bservación: Si es necesar	io se pueden agregar hojas adicionales y actualizar whun	nero de ligijas.	1 Comment
0	Manles Ma	Sale Annes	Firma y Sello Director Centro Educative Publica