## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guerta maria
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO x DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO, SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD WILLY WOOD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0017-45	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Sustitución de sistema eléctrico



Foto 2: Ampliación de ventanas y sustitución de balcones de metal



Foto 3: Reparación de área de cocina



Foto 4: Reparación de área de cocina



Foto 5: sustitución de cubierta de lámina y estructura de soporte de metal, mantenimenot de puertas suministro de losa de concreto suministro de lavamanos de concreto, repello y cernido en paredes



Foto 6: sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y

Firma y sello del residente de la PPF

DIRECCION CONUNIDATE STATEMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY