



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA LUCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0018-45	FECHA:	27/05/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO, E INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 4: MANTENIMIENTO A BARANDAS DE METAL




Foto 5: REPARACION DE COCINA



Foto 6: PISO SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Accp

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

