







REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Santo Domingo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserio El Martillo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Martillo, Santo Domingo, Suchitepequez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0029-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	

	
<p>Foto1: .</p>	<p>Foto 2:</p>
	
<p>Foto 3:</p>	<p>Foto 4:</p>
	
<p>Foto 5:</p>	<p>Foto 6:</p>

Ana Beatriz Gamboa Ortiz
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura