



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BELÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0191-43	FECHA:	23/12/2024



Foto 1: CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, POR UNA SUMERGIBLE



Foto 2: cambio de torta de piso por piso cerámico en cocina



Foto 3: sustitución de canal de agua pluvial en galera



Foto 4: CAMBIO DE 6 INODOROS



Foto 5: REPARACION DE CERAMICO EN LOS LAVAMANOS



Foto 6: REPARACION Y CAMBIO DE PERÍMETRO POR BLOCK en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

N. Lopez

Natividad Lorenza Pérez Quich de Socop
Firma y sello del Presidente de la OPF



Abner Rafael Argueta Diaz

Abner Rafael Argueta Diaz
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BELÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0191-43	FECHA:	23/12/2024



Foto 7: CAMBIO DE LAMINA Y COLUMNAS DE GALERA EN PATIO



Foto 8: CAMBIO DE MALLA POR BLOCK EN PERÍMETRO DE LA CALLE EN MURO PERIMETRAL




Foto 9: CAMBIO DE PORTÓN POR UNO FORMAL



Foto 10: REPARACION DE CAPOTE Y REPARACION DE LÁMINAS DAÑADAS



Foto 11: REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN LA PARED






Foto 12: sustitución de bajada de agua pluvial en galera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en las hojas.


 Natividad Lorenzá Pérez Quich de Socop
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Abner Rafael Argueta Díaz
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Santo Domingo, Such.





Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BELÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0191-43	FECHA:	23/12/2024




Foto 13: sustitución de tablero de flipones y sus flipones



Foto 14: sustitución de piso de torta de concreto en patio



Foto 15: sustitución de polletón con su parrilla y chimenea




Foto 16: sustitución de ventiladores




Foto 17: cambio de ubicación de depósito de agua



Foto 18: cambio de ubicación de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

N. Lorenza
Natividad Lorenza Pérez Quiñ de Socop
Firma y sello del Presidente de la OPF



Abner Rafael Argueta Díaz
Abner Rafael Argueta Díaz
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

