

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO, SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TRINFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0199-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc caibre 26
Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Sustitución de puerta del servicios sanitarios 1.88 X 89 Incluye mano de obra




Foto 4: Sustitución inodoro en sanitarios (incluye accesorios)





FOTO 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc caibre 26
Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 6: Sustitución de sistema eléctrico, (incluye interruptor, ducto, cable, tomacorriente 12, plafoneran15, bombilla 15, apagador doble 5, apagadora unitario 5, caja octagonal 15, caja rectangular 15 en modulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público