

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD WILLY WOOD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0201-42	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: Sustitución de focos por focos LED y reparación de sistema eléctrico



Foto 2: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 3: Sustitución de lámina por lámina calibre 26



Foto 4: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico en aulas y corredor



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal en módulo de aulas




Foto 6: Sustitución de puertas de metal 2.20 x 1mt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

