

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO, SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II FINCA SAN CARLOS MALAGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0439-43	FECHA:	9/09/2024




Foto 1: Sustitución de sistema eléctrico, (Incluye interruptor 10, ducto, cable, tomacorriente 10, flípones 10, en cocina, aula uno y aula dos



Foto 2: Suministro hilada de block, para mejorar altura de techo



Foto 3: Sustitución de pared de plywood, por pared de block de concreto



Foto 4: Sustitución de puerta de madera, por metal en cocina 1 X 0.70 metros




Foto 5: Sustitución de polletón por estufa rural (completa) incluye plancha de metal en área de cocina 2 X 1 X 0.50 metros, Incluye mano de obra



Foto 6: Sustitución de piso de granito, por piso cerámico, en cocina y aula uno

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Gerensa Vayo</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

