

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | SUCHITEPÉQUEZ | MUNICIPIO: | SANTO DOMINGO, SUCHITEPÉQUEZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SAN CARLOS MALAGA SECTOR I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-06-2323-42 | FECHA: | 5/09/2024 |



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Para cubrir modulo de baño, y modulo uno




Foto 2: Sustitución de puerta 1 x 2.20



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustitución de ventana de madera, por balcones de metal.



Foto 5: Repello en muro modulo uno



Foto 6: Sustitución de torta de concreto, por piso cerámico antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

