



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-2450-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: Sustitución de puerta de madera por metal, repello, cernido en cocina.



Foto 2: Cerramiento en muro con levantado de block y en cocina.



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores en cocina.



Foto 5: Sustitución de piso de concreto alisado por piso cerámico e instalación de azulejo en muebles de cocina.



Foto 6: Sustitución de estufa rural (Completa chimenea).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


*Lidia Florinda Fuegos C*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-2450-43	FECHA:	29/08/2024



**Foto 7:** Mantenimiento a estructura de soporte de metal de la cocina (Lijado y pintura de costaneras y láminas),



**Foto 8:** Sustitución de chorros.



**Foto 9:** Sustitución de depósito de agua por uno de 1700 litros (Incluye accesorios).



**Foto 10:** Sustitución de puerta de metal de 1.20 x 2.10 M se realizo el cambio por puerta de gabinetes de cocina.



**Foto 11:** Cerramiento de muro con levantado de block en muro perimetral adjunto al servicio sanitario y Mantenimiento a puertas 0.75 x 1.80 M (Lijado, cepillado, aplicación de pintura).



**Foto 12:** Sustitución de migitorio, de accesorios de inodoro (Contrallave, manguera de abasto, y accesorios de tanque, sustitución de tapaderas, sustitución de mezcladora para ducha). Pintura de muros interiores y exteriores de muro perimetral y baños).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


*Lidia florinda fuegoso*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-2450-43	FECHA:	5/08/2024



Foto13: Sustitución de lamina por lámina troquelada calibre 26.



Foto 14: Mantenimiento de puertas, (Lijado, cepillado aplicación de pintura).



Foto 15: Sustitución de accesorios de inodoro (Contrallave, manguera de abasto y accesorios de tanque.



Foto 16: Sustitución de puerta (reja) por puerta con lámina lisa.



Foto17: Construcción de lavamanos en el área de cocina.



Foto 18: Levantado de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lidia Florinda Fuegosoc*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

