



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA/DR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO	SAMAYAC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CANTON SAN ANTONIO IXTACAPA, SECTOR SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-08-0006-43	FECHA	9/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de estructura de soporte de metal, instalación de puertas de metal interior y exterior, instalación de ventanas, repello de paredes y cerramiento de pared de block (incluye dintel de ventanas)



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto y sustitución de piso antideslizante cerámico de corredor.



Foto 3: Sustitución de estufa rural, sustitución de azulejo en mesa de trabajo y sustitución de columnas de concreto armado de paredes.




Foto 4: Sustitución de tubería PVC de aguas pluviales



Foto 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos y sustitución de depósito de agua de 1700 lt. (incluye accesorios)




Foto 6: Pintura de paredes interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

