



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-F OR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO	SAMAYAC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CANTON SAN ANTONIO IXTACAPA, SECTOR SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-08-0006-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de estructura de soporte de metal, instalación de puertas de metal interior y exterior, instalación de ventanas, repello de paredes y cerramiento de pared de block (incluye dintel de ventanas)



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto y sustitución de piso antideslizante cerámico de corredor.



Foto 3: Sustitución de estufa rural, sustitución de azulejo en mesa de trabajo y sustitución de columnas de concreto armado de paredes y sustitución de pila de dos lavaderos.



Foto 4: Sustitución de tubería PVC de aguas pluviales



Foto 5: Sustitución de depósito de agua de 1700 lt. (Incluye accesorios)



Foto 6: Pintura de paredes interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.




