



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FGR-123
versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO	SAMAYAC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CANTON SAN ANTONIO IXTACAPA, SECTOR SUR
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-05-0006-43	FECHA	9/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de estructura de soporte de metal, Instalación de puertas de metal interior y exterior, instalación de ventanas, repello de paredes y cerramiento de pared de bloq. finchra dintel de ventanas)



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto y sustitución de piso antideslizante cerámico de corredor.



Foto 3: Sustitución de estufa rural, sustitución de azulejo en mesa de trabajo y sustitución de columnas de concreto armado de paredes y sustitución de pila.



Foto 4: Sustitución de tubería PVC de aguas pluviales




Foto 5: Sustitución de depósito de agua de 1700 lt.



Foto 6: Pintura de paredes interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  Firma y Sello Director Centro 